



Elaboration d'un programme pluriannuel de gestion (PPG) sur les bassins versants du Joncs, du Ferrat et du Taillon

ATLAS DES ACTIONS





Elaboration d'un programme pluriannuel de gestion (PPG) sur les bassins versants du Joncs, du Ferrat et du Taillon **ATLAS DES ACTIONS**	*23-EEE-243* 03/03/2026


Elaboration d'un programme pluriannuel de gestion (PPG) sur les bassins versants du Joncs, du Ferrat et du Taillon **ATLAS DES ACTIONS**	*23-EEE-243* 03/03/2026


MAÎTRE D'OUVRAGE


COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE SAINTONGE
7 RUE TAILLEFER - CS 70002
17501 JONZAC CEDEX


PRODUCTION

PCM - EAU & ENVIRONNEMENT
Agence Grand Ouest
2 RUE SADI CARNOT
17500 JONZAC
Mail : eau-environnement@pcm-ingenierie.fr


0
2,5
5 km
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15



1
0
250
500 m
Sainte-Ramée
Saint-Ciers-du-Taillon
Consac
Semoussac
Taillon
Ru de Chez Allouet
Fonds de Mada
Ru de la Rounière
Surveillance et concertation pour une regeneration naturelle
Restauration/Entretien des sources
Enlèvement des embâcles naturel


2
0
250
500 m
Lorignac
Saint-Dizant-du-Gua
Taillon
Combe des Pères
Saint-Ciers-du-Taillon
Sainte-Ramée
Saint-Thomas-de-Conac
Mise en place de banquettes minerales et/ou vegetales
Surveillance et concertation pour une regeneration naturelle
Effacement de l'ouvrage
Réalisation de protection de berge en génie végétal
Restauration/Entretien des sources
Enlèvement des embâcles naturel
Effacement de seuil



- Etude hydraulique
- Mise en place de banquettes minerales et/ou vegetales
- Mise en place de haie/bande enherbée
- Surveillance et concertation pour une regeneration naturelle
- Aménagement de l'ouvrage
- Effacement de l'ouvrage
- Restauration/Entretien des sources
- Etude spécifique du site
- Réalisation de suivi qualité de l'eau avant/après travaux
- Organisation de réunions de travail



4
0
250
500 m
Saint-Fort-sur-Gironde
Saint-Dizant-du-Gua
Taillon
Etier de Beaulon
Graveteau
Etude hydraulique
Surveillance et concertation pour une regeneration naturelle
Aménagement de l'ouvrage
Etude spécifique du site
Réalisation de suivi qualité de l'eau avant/après travaux
Organisation de réunions de travail




Etude hydraulique

Mise en place de haie/bande enherbée


Surveillance et concertation pour une regeneration naturelle



- Mise en place de haie/bande enherbée
- Surveillance et concertation pour une regeneration naturelle
- Restauration ripisylve
- Remeandrage
- Aménagement de l'ouvrage
- Restauration/Entretien des sources
- Lutte contre les espèces végétales envahissantes
- Enlèvement des embâcles naturel
- Enlèvement des déchets anthropiques & clôtures en travers
- Réalisation de suivi qualité de l'eau avant/après travaux
- Etude des plans d'eau
- Inventaires de zones humides
- Maîtrise foncière / Inondation des zones naturelles amont





Surveillance et concertation pour une regeneration naturelle
Restauration ripisylve
Aménagement de l'ouvrage
Etude spécifique du site
Enlèvement des embâcles naturel
Enlèvement des déchets anthropiques & clôtures en travers
Réalisation de suivi qualité de l'eau avant/après travaux
Inventaires de zones humides
Maîtrise foncière / Inondation des zones naturelles amont
Organisation de réunions de travail




- Surveillance et concertation pour une regeneration naturelle
- Restauration ripisylve
- Remeandrage
- Recharge granulometrique
- Restauration/Entretien des sources
- Etude spécifique du site
- Lutte contre les espèces végétales envahissantes
- Enlèvement des embâcles naturel
- Etude des plans d'eau
- Inventaires de zones humides
- Maîtrise foncière / Inondation des zones naturelles amont


9
0
250
500 m
Semoussac
La Molle
Saint-Martial-de-Mirambeau
Saint-Georges-des-Agoûts
Mirambeau
Mise en place de haie/bande enherbée
Restauration ripisylve
Remeandrage
Remise en fond talweg
Recharge granulometrique
Restauration/Entretien des sources
Etude spécifique du site
Enlèvement des embâcles naturel
Concertation pour une gestion adaptée de la ressource en eau
Réalisation de suivi qualité de l'eau avant/après travaux
Etude des plans d'eau
Inventaires de zones humides
Maîtrise foncière / Inondation des zones naturelles amont



10
0
250
500 m
Saint-Thomas-de-Conac
Saint-Georges-des-Agoûts
Saint-Sorlin-de-Conac
Saint-Bonnet-sur-Gironde
Semoussac
La Molle
Ruisseau de Saint Georges
Ruisseau de Balzac
Restauration ripisylve
Remeandrage
Remise en fond talweg
Recharge granulometrique
Aménagement de l'ouvrage
Restauration/Entretien des sources
Etude spécifique du site
Lutte contre les espèces végétales envahissantes
Enlèvement des embâcles naturel
Concertation pour une gestion adaptée de la ressource en eau
Réalisation de suivi qualité de l'eau avant/après travaux
Inventaires de zones humides
Maîtrise foncière / Inondation des zones naturelles amont



- Mise en place de haie/bande enherbée
- Surveillance et concertation pour une regeneration naturelle
- Remise en fond talweg
- Aménagement de l'ouvrage
- Restauration/Entretien des sources
- Lutte contre les espèces végétales envahissantes
- Enlèvement des embâcles naturel
- Concertation pour une gestion adaptée de la ressource en eau
- Réalisation de suivi qualité de l'eau avant/après travaux
- Etude des plans d'eau
- Maîtrise foncière / Inondation des zones naturelles amont




- Mise en place de haie/bande enherbée
- Surveillance et concertation pour une regeneration naturelle
- Restauration ripisylve
- Remeandrage
- Remise en fond talweg
- Recharge granulometrique
- Aménagement de l'ouvrage
- Aménagement du plan d'eau
- Restauration/Entretien des sources
- Mise en place d'un pont
- Lutte contre les espèces végétales envahissantes
- Enlèvement des embâcles naturel
- Enlèvement des déchets anthropiques & clôtures en travers
- Aménagement d'une zone d'abreuvement
- Concertation pour une gestion adaptée de la ressource en eau
- Réalisation de suivi qualité de l'eau avant/après travaux
- Inventaires de zones humides
- Maîtrise foncière / Inondation des zones naturelles amont




Surveillance et concertation pour une regeneration naturelle
Restauration ripisylve
Remise en fond talweg
Restauration/Entretien des sources
Mise en place d'un pont

Lutte contre les espèces végétales envahissantes
Enlèvement des embâcles naturel
Mise en place d'une passerelle
Concertation pour une gestion adaptée de la ressource en eau

Etude des plans d'eau
Inventaires de zones humides
Maîtrise foncière / Inondation des zones naturelles amont



- Mise en place de haie/bande enherbée
- Surveillance et concertation pour une regeneration naturelle
- Restauration ripisylve
- Remeandrage
- Remise en fond talweg
- Aménagement de l'ouvrage
- Lutte contre les espèces végétales envahissantes
- Enlèvement des embâcles naturel
- Concertation pour une gestion adaptée de la ressource en eau
- Inventaires de zones humides
- Maîtrise foncière / Inondation des zones naturelles amont
- Organisation de réunions de travail


Saint-Thomas-de-Conac
Saint-Sorlin-de-Conac
Saint-Bonnet-sur-Gironde
Saint-Germain-d'Esteuil
0 250 500 m
Restauration ripisylve
Etude spécifique du site
Organisation de réunions de travail